

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«ЛИЦЕЙ № 73»
Ленинский район
г. Барнаул Алтайский край

ИНН 2223033902
ул. А. Петрова, 150
тел./факс 56-94-50
№ 14 от 29.03. 2023г.

Начальнику отделения НД и ПР по
Ленинскому району ТО НД и ПР
№1 УНД и ПР ГУ МЧС России по
Алтайскому краю
Юганову Р.Ю.

Директора МБОУ «Лицей №73»
Шлей Л.В.

Ответ
на предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности

В ответ на Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности №125/1/1 от 30.04.2021 года поясняю следующее:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Информация о выполнении
1.	Устройство для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии. Отсутствует нормальное закрывание противоподымных дверей (устройств)	Устранено договор №657 от 31.10.2022 с ООО АПБ «Рубеж» (договор и фото прилагаются)
2.	Отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	Устранено (фото прилагается)
3.	Электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции	Устранено Данные электропровода являются малоточными (провода телефонной связи от Ростелекома), демонтированы собственными силами
4.	Не организован выход на кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8м по закреплённым стальным стремянкам	Устранено Договор от 02.02.2022 №43 с ООО АПБ «Рубеж» (договор и фото прилагаются)
5.	Двери электрощитовой выполнены не противопожарными 2- го типа с пределом огнестойкости не менее EI30 по потерям целостности и теплоизолирующей способности	Устранено Договор от 02.02.2022 №43 с ООО АПБ «Рубеж» (договор и фото прилагаются)
6.	Двери помещения хранения книг выполнены не противопожарными 2- го типа огнестойкости	Устранено Договор от 02,02.2022 №43 с ООО АПБ «Рубеж» (договор и

		фото прилагаются)
7.	Дымовые извещатели находятся в неработоспособном состоянии	Устранено Договор от 19.05.2022 №25/м с ООО «Пожарная безопасность» (договор прилагается)
8.	На первом этаже на путях эвакуации перегородка в коридоре выполнена из горючих материалов	Устранено Деревянные конструкции были демонтированы, перегородка выполнена из гипсокартона с использованием негорючих материалов (фото прилагается)

Директор МБОУ «Лицей №73»



Л.В. Шлей